



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Agucatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chex Abajo, aldea Chex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1328-43	FECHA:	1/03/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de repello



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 5: Mantenimiento a portón de metal



Foto 6: sustitución de canal de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al acta por el número de hojas.

*Martina MA*

Firma y sello del Presidente del COPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

