



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chex Abajo, aldea Chex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1328-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de repello




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 5: Mantenimiento a portón de metal




Foto 6: sustitución de canal de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Martín MA

Firma y sello del Presidente de la



Firma del Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

