



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chex Abajo, aldea Chex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1328-43	FECHA:	11/06/2024




Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de repello




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 5: Mantenimiento a portón de metal



Foto: Sustitución de canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martín MA

Firma y sello del Presidente de la OPE



Fredy...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

