

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Patzalán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1329-43	FECHA:	27 de mayo de 2024




Foto1: Sustitución de techo de 2 aulas



Foto 2: Sustitución de láminas del patio de la escuela




Foto 3: sustitución de canal de metal




Foto 4: sustitución de láminas troqueladas aluzinc en techo de la cocina




Foto 5: sustitución de vidrios de las aulas modulo 2



Foto 6: sustitución de estructuras de madera por metal en el patio de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

