



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHUIKANKAB, ALDEA LLANO COYOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1331-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: cambio de techo de aulas.



Foto 2: Pared en mal estado para el sosten del techo.



Foto 3: Piso en mal estado.




Foto 4: Cabiado electrico y accesorios en mal estado




Foto 5: Puertas en mal estado.



Foto 6: Canaletas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

