## Ministerio de Educación

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

**PREVIO** SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS DURANTE **POSTERIOR** HUEHUETENANGO **AGUACATÁN** DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CHUIKANKAB, ALDEA LLANO COYOTE ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: 13-27-1331-43 FECHA: 15/05/2024 ESTABLECIMIENTO:



Foto1: En proceso cambio de techado.



Foto 2: Arregio de pared para sosten del techado.



Foto 3: Sustitución de piso, por granito en proceso.



Foto 4: Colocación de cabliado de energía electrico y accesorios.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Rural Mixta

Rural Mixta

Rural Mixta

Rural Mixta

Rural Mixta

Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos