



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Aguacatán                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Tres Cruces, Aldea El Manzanillo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-27-1333-43               | FECHA:                         | 29 de febrero de 2024                   |




Foto 1: Piso- Reparación de piso de torta de concreto.




Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 3: Reparación de Red de agua potable.



Foto 4: Muro perimetrales





Foto 5: Reparación Sistema electrico



Foto 6: Reparación de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director, Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR



|                             |                             |                                |   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Aguacatán                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Tres Cruces, Aldea El Manzanillo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-27-1333-43               | FECHA:                         | 29 de febrero de 2024                   |



Foto 7. Reparación de muro de contención



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|

