



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tres Cruces, Aldea El Manzanillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1333-43	FECHA:	29 de febrero de 2024




Foto 1: Piso-Reparación de piso de torta de concreto.




Foto 2. Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 3. Reparación de Red de agua potable.



Foto 4. Muro perimetrales




Foto5. Reparación Sistema electrico



Foto 6. Reparación de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomás Castañeda Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tres Cruces, Aldea El Manzanillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1333-43	FECHA:	29 de febrero de 2024





Foto 7. Reparación de muro de contención




Empty space for additional photo descriptions.




Empty space for additional photo descriptions.



Empty space for additional photo descriptions.



Empty space for additional photo descriptions.



Empty space for additional photo descriptions.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público