



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tres Cruces, Aldea El Manzanillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1333-43	FECHA:	12 de junio de 2024



Foto 1: Proceso de Reparación de Piso de torta de concreto



Foto 2: Proceso de Reparación de Piso de torta de concreto



Foto 3: Proceso de Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 4: Proceso de Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 5: Proceso de Reparación de Red de agua potable



Foto 6: Proceso de Reparación de Red de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amascapitoc
Firma y sello del Presidente de la OPE
Escuela Oficial Rural Mixta
Cantón Tres Cruces
Aldea El Manzanillo
Municipio de Huehuetenango

[Signature]
Firma y Sello Director
Escuela Oficial Rural Mixta
Cantón Tres Cruces
Aldea El Manzanillo
Municipio de Huehuetenango



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tres Cruces, Aldea El Manzanillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1333-43	FECHA:	12 de junio de 2024




Foto 7: Proceso de Muro perimetral




Foto 8: Proceso de Muro perimetral




Foto 9: Proceso de Reparación de Sistema Eléctrico




Foto 10: Proceso de Reparación de Sistema Eléctrico







Foto 11: Proceso de Reparación de cocina



Foto 12: Proceso de Reparación de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tres Cruces, Aldea El Manzanillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1333-43	FECHA:	12 de junio de 2024




Foto 13: Proceso de Reparación de Muro de Contención




Foto 14: Proceso de Reparación de Muro de Contención



Foto 15: Proceso de Canales y Bajadas de Agua Pluvial



Foto 16: Proceso de Canales y Bajadas de Agua Pluvial

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomás Carrillo
Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público