



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ROSARIO, ALDEA TUIXCOX, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1335-43	FECHA:	12/09/2024



Foto1: Mantenimiento de puertas



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO (A PISO DE GRANITO)



Foto 3: Pintura en exteriores




Foto 4: Pintura de Interiores



Foto 5: Mantenimiento de portones



Foto 6: Sustitución de malla y tubos en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aracely M. Ch...

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ROSARIO, ALDEA TUIXCOX, AGUACATÁN,
ESTABLECIMIENTO:	13-27-1335-43	FECHA:	12/09/2024



Foto7: Reparación de sistema eléctrico




Foto 8: Reparación y mantenimiento de cisternas/ depósitos de agua






Foto 9: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 9: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

