



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | Aguacatán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Xenaxicul |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-27-1337-43 | FECHA: | 29 de febrero de 2024 |



Foto 1: techo de lámina estructural con Oxido por custiones climáticas




Foto 2: Canales de todo el edificio escolar picados y en mal estado.



Foto 3: candelas de aulas en mal estado




Foto 4: Modulos de baños con pintura deteriorada





Foto 5: sustitución de depósito de agua en mal estado



Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|--|
| Firma y sello del Presidente de la OPF | Firma y Sello Director Centro Educativo P. Público |
|--|--|