



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xenaxicul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1337-43	FECHA:	29 de febrero de 2024




Foto 1: techo de lámina estructural con Oxido por custiones climáticas



Foto 2: Canales de todo el edificio escolar picados y en mal estado.




Foto 3: candelas de aulas en mal estado




Foto 4: Modulos de baños con pintura deteriorada




Foto 5: sustitución de depósito de agua en mal estado



Foto 6: estado de las puertas de aulas y baños, otro renglón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

