

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xenaxicul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1337-43	FECHA:	28 de abril de 2024



Foto 1: trabajadores contratados pintando el techo del edificio



Foto 2: trabajadores contratados cambiando canal de metal por PVC




Foto 3: Comité de energía eléctrica, instalando plafoneras y focos led



Foto 5: padres de familia en el pintado del edificio escolar



Foto 5: reemplazando el tinaco adherido




Foto 6: pintado luego de la lijada de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número.

Diego Turmalax
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

