

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xenaxicul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1337-43	FECHA:	25 de mayo de 2024




Foto 1: renglón finalizado de pintado de techo




Foto2: renglón finalizado de cambio de canal de metal a PVC



Foto 3: renglón finalizado de sustitución de lámparas por plafoneras y focos led.



Foto 4: renglón finalizado de pintura de muros exteriores e interiores,



Foto 5. renglón finalizado de usustitución de depósito de agua




Foto 6: renglón adicional finalizado, pintura de puetas de metal de baños y aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	--	---	--