



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LAGUNA II, ALDEA LAS MAJADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1338-43	FECHA:	31/05/2024




Foto 1: cambio de láminas



Foto 2: cambio de puertas, ventanas de metal



Foto 3: sustitución de vidrios




Foto 4: Mejoramiento de muro perimetral de block



Foto 5: sustitución de deposito de agua.



Foto 6: sustitución de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPA

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LAGUNA II, ALDEA LAS MAJADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1338-43	FECHA:	31/05/2024







Foto 7: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución de mingitorio



Foto 9: Reparación de sistema eléctrico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío La Laguna II, Aldea Las Majadas
Aguacatán, Huehuetenango, Guatemala, CA

Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío La Laguna II, Aldea Las Majadas
Aguacatán, Huehuetenango, Guatemala, CA