



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Blanco La Vega, aldea Llano del Coyote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1591-43	FECHA:	31/05/2024




Foto 1. Sustitución de láminas de 2 aulas y dirección



Foto 2. Sustitución de láminas de 1 aula y cocina




Foto 3. Sustitución de láminas de la bodega



Foto 4. Sustitución de malla.




Foto 5. Sustitución de cisterna de agua.



Foto 6. Sustitución de inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

