



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Blanco La Vega, aldea Llano del Coyote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1591-43	FECHA:	19/07/2024




Foto 1. Sustitución de láminas de 2 aulas y dirección



Foto 2. Sustitución de láminas de 1 aula y cocina



Foto 3. Sustitución de cisterna de agua.



Foto 4. Sustitución de malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

