



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Blanco La Vega, aldea Llano del Coyote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1591-43	FECHA:	31/07/2024




Foto 1. terminación de 2 aulas y dirección




Foto 2. Terminación de lamina sobre aula y cocina




Foto 3. Finalización instalación de lámina sobre los baños.



Foto 4. Finalización de la ciculación de la malla.



Foto 5. Nueva cisterna de agua.



Foto 6. Nueva istalación de inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público