



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperancita, aldea Exchimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-4761-43	FECHA:	23/09/2024




Foto1: Techado de la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Nueva Esperancita, aldea Exchimal.



Foto 2: Sustitución de costanera de madera por tubos de metal




Foto 3: Pintura exterior e interior del establecimiento



Foto 4: Zocalo interior y exterior del establecimiento



Foto 5: COCINA- Sustitucion de plancha



Foto 6: Sustitucion de base para plancha de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO  DURANTE  POSTERIOR


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperancita, aldea Exchimal
ESTABLECIMIENTO:	13-27-4761-43	FECHA:	23/09/2024






Fotografía 7: Cambio de tinaco, depósito de agua



Fotografía 8. Sustitución de inodoros de los baños de la escuela



Fotografía 9. sustitución de torta de concreto en baños.



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

