



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO NEGRO, ALDEA EXCHIMAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-5015-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Sustitucion de lamina por lamina troquelada



Foto 2: Sutitucion de Estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de puertas de metal en sanitarios




Foto 4: Sustitucion de muro perimetral de la Escuela .



Foto 5: Sustitucion de pila de dos lavaderos



Foto 6: Sustitución de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

