
1

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS PREVIO DURANTE POSTERIOR ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS **AGUACATÁN** HUEHUETENANGO MUNICIPIO: DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO NOMBRE DEL CEIN -PAIN- JM ALDEA LA BARRANCA **ESTABLECIMIENTO** CÓDIGO DEL 13-27-5301-42 FECHA: 5/12/2024 ESTABLECIMIENTO Foto 2: sustitución de estructuras de soporte Foto1: lámina en malas condiciones Foto 3: reparación de muro perimetral Foto 4: reparación de sistema eléctrico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales

a La Ba alan, Huenu

DOCENTE PAIN Firma y Sello Director Centro Educativo Bublico