



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RÍO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-5688-43	FECHA:	1/03/2024




Foto 1: sustitución de puertas




Foto 4: repello de muro




Foto 2: sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 5: repello en muro








Foto 3: sustitución de ventanas de madera por metal más vidrio



Foto 6: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la Oficina		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---