



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RÍO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-5688-43	FECHA:	1/03/2024



Foto 1: sustitución de puertas



Foto 4: repello de muro




Foto 2: sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 5: repello en muro



Foto 3: sustitución de ventanas de madera por metal más vidrio



Foto 6: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

