



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RÍO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-5688-43	FECHA:	27/05/2024



Foto 1: sustitución de ventanas




Foto 2: repello de muro



Foto 3: colocación de ventanas




Foto 4: repello de muro



Foto 5: repello de muro, sustitución de puertas y ventanas




Foto 6: repello de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

