

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RÍO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-5688-43	FECHA:	27/05/2024




Foto1: repello sustitución de puertas y ventanas



Foto 2: repello de muro



Foto 3: sustitución de puertas



Foto 4: Sustitución de puertas




Foto 5: repello de muro, sustitución de puertas y ventanas



Foto 6: repello de muro, sustitución de puertas y ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

*[Signature]*  
Firma y Sello Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

