



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, JV.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA CALLE 1-25 ZONA 3.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-5699-43	FECHA:	01 de Marzo de 2,024



1. CUBIERTA DE LAMINA. 1.2 Sustitución de capote de lámina para lamina troqueda.



2. ESTRUCTURA DE TECHO. 2.2 Sustitución de de estructura de soporte de madera por metal.



17. REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Escuela Oficial Urbana Mixta, J.V. Aguacatan, Huehuetenango

Ministerio de Educación
CONSEJO EDUCATIVO

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Urbana Mixta, Aguacatan, Huehuetenango, Guatemala
DIRECCION