



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta JV.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA CALLE 1-25 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-5699-43	FECHA:	21 de Abril 2024



Foto1: Se tira las laminas en su totalidad, como tambien la estructura de soporte.




Foto 2: se sustituye la estructura de soporte inicial por vigas de metal.



Foto 3: se empieza a colocar el techo nuevo de las aulas.




Foto 4:




Foto 5:







Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la ORO  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
