

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-5883-45	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Canal doblado y hundido por mucho peso de polvo y hojas de árboles cercanos.



Foto 2: Lámina con corrosión derivado de clima y tiempo transcurrido



Foto 3: láminas oxidadas



Foto 4: Vigas de madera deterioradas




Foto 5: Láminas con agujeros y goteras




Foto 6: Techo de cocina a cambiar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CEF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

