



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-5883-45	FECHA:	5/08/2024



Foto1: Reforzamiento de costaneras.



Foto 2: Colocación de Primera Lamina




Foto 3: Instalación de Lamina



Foto 4: Fundición en Rampa y muro de constención



Foto 5: Instalación de bajada de agua



Foto 6: Proceso de pintado existente e instalación de castanera galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

