

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Avenida 6-91 zona 1, Aguacatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-6365-45	FECHA:	29 de abril de 2024



Foto 1: Sustitución de mijitorios de china por mijitorio colectivo



Foto 2: Cambio de llaves a lavamanos



Foto 3: Colocación de balcones en área administrativa en la parte trasera sobre la 6a. Avenida




FOTO 4: Sustitución de balcones en ventales de área administrativa




FOTO 5: Sustitución de muro perimetral sobre la 5a. Avenida.




FOTO 6: Sustitución de muro perimetral sobre la 5a. Avenida.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

