

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Avenida 6-91 zona 1, Aguacatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-6365-45	FECHA:	15 de mayo de 2024



FOTO 1: Cambio de ubicación de puertas en servicios sanitarios



FOTO 2: Cambio de ubicación de puertas en servicios sanitarios.



FOTO 3: Sustitución de instalación eléctrica en laboratorio de computación.



FOTO 4: Reparación de servicios sanitarios y sustitución de accesorios.



FOTO 5: Sustitución de muro perimetral sobre la 5a. Avenida.



FOTO 6: Sustitución de muro perimetral sobre la 5a. Avenida.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

