

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Avenida 6-91 zona 1, Aguacatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-6365-45	FECHA:	21 de junio de 2024



Foto 1: Sustrucción de muro perimetral terminado




Foto 2: Sustrucción de puerta en servicios sanitarios realizado




Foto 3: Sustrucción de instalación eléctrica en laboratorio de computación realizada.




Foto 4: Mijitorio individual sustituido por mijitorio colectivo.



Foto 5: Sustrucción de balcones instalados.






Foto 6: Sustrucción de accesorios en lavamanos de hombres y mujeres.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

