



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS POZOS, ALDEA PICHQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-7176-43	FECHA:	05-06-2024



Foto 1: daños en laminas



Foto 2: laminas dañados




FOTO 3: TECHADO DESMONTADO



FOTO 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia
 Caserío Los Pozos, Pichquil, Agucatan


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 Caserío Los Pozos, Pichquil, Huehuetenango