

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS POZOS ALDEA PICHICUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-7176-43	FECHA:	05/06/2024




Foto1: INICIO DEL TABAJJO




Foto 2: ELEBORACION DE JOIST TIPO CURVO



Foto 3: INSTALACION DE JOIST





Foto 4: INSTALACION DE CARGA LAMINAS

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.
ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio Los Pozos
Aldea Pichiquil, Aguacatán


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio Los Pozos
Aldea Pichiquil
Aguacatán, Huehuetenango