



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS POZOS ALDEA PICHQUIIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-7176-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 1: INSTALACION DE LAMINAS



Foto 2: INSTALACION DE LAMINAS



Foto 3: FINALIZACION DE LOS TRABAJOS



Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Escuela Oficial Rural Mixta  
ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA  
Caserio Los Pozos  
Aldea Pichquill, Aguacatán, Huehuetenango

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Caserio Los Pozos  
DIRECCION  
Aldea Pichquill  
Aguacatán, Huehuetenango