



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Buena Vista, aldea Tuisneyna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0005-43	FECHA:	01/03/2024




Foto 1. Instalación de balcones en dos aulas



Foto 2. Sustitución de puertas de baños




Foto 3. Sustitución de malla galvanizada




Foto 4. Sustitución de puerta de aula




Foto 5. Sustitución de inodoros



Foto 6. Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pézcal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Buena Vista, aldea Tuisneyna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0005-43	FECHA:	01/03/2024




Foto 7. Sustitución de portón




Foto 8. Instalación de azulejos en baños




Foto 9. Instalación de piso antideslizante en baños






Foto 10. pintura en muros



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

