

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANTZELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-7138-45	FECHA:	6/06/2024




FOTO 1: REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Asociación, Huehuetenango



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

