

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Centro Bajo, Río Selegua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0008-43	FECHA:	27 de junio de 2024




Foto 1. Mantenimiento de puerta, lijar y pintar



Foto 2. Sustitución de vidrios, por nuevas



Foto 3. Estaban los canales, pero ya se deterioraron y se cayeron



Foto 4. Sustitución de accesorios inodoros (completos)



Foto 5. Aquí hay un muro en donde los niños peligran caer, por eso es necesario un muro perimetral




Foto 6. Sustitución de sistema eléctrico, por lamparas LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Faviola Domingo Pérez
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Wilver Alexander Sales López
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Centro Bajo, Río Selegua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0008-43	FECHA:	27 de junio de 2024




Foto 7. Interruptores, toma corrientes en mal estados




Foto 8. Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana.




Foto 9. Reoaración de piso de torta de concreto, esta en mal estado




Foto 10. Pintura, la escuela no tiene nombre ni logotipo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Faviola Domingo Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Wilver Alexander Sales López

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

