



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Centro Bajo, Río Selegua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0008-43	FECHA:	27 de agosto de 2024



Foto 1. Mantenimiento de puerta, lijar y pintar




Foto 2. Sustitución de vidrios, por nuevas



Foto 3. Estaban los canales, pero ya se deterioraron y se cayeron



Foto 4. Sustitución de accesorios inodoros (completos)



Foto 5. Aquí hay un muro en donde los niños peligran caer, por eso es necesario un muro perimetral



Foto 6. Sustitución de sistema eléctrico, por lamparas LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Faviola Domingo Pérez
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.M.



Wilver Alexander Sales López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Centro Bajo, Río Selegua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0008-43	FECHA:	27 de agosto de 2024



Foto 7. Interruptores, toma corrientes en mal estados



Foto 8. Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana.




Foto 9. Reoaración de piso de torta de concreto, esta en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Faviola Domingo Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Wilver Alexander Sales López

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

