



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PÉTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS DOMINGO, ALDEA EL ORATORIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0009-43	FECHA:	29 DE MAYO DE 2024




Foto No. 1 En estas imágenes se observan que ya está terminada este renglón de trabajo de colocación de canales en el centro educativo.



Foto No. 2 Se observa que ya están colocadas todos los vidrios de las ventanas de las aulas en el centro educativo.




Foto No. 3 se observan que ya están colocadas todas las barandas en el corredor del centro educativo para evitar accidentes en los estudiantes



Foto No. 4 En estas imágenes se observan que ya están colocadas e instaladas las nuevas tuberías de alta presión que durará muchos años.



Foto No. 5 Se observan que ya están colocados los nuevos cableados eléctricos en las aulas, corredor y bodega del centro educativo.




Foto No. 6 En estas fotografías se observan las nuevas tomacorrientes y apagadores ya instaladas en cada aula del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pamela Salas J

Firma y sello del Presidente de la OPA



"Boni"

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PÉTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS DOMINGO, ALDEA EL ORATORIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0009-43	FECHA:	29 DE MAYO DE 2024



Foto No. 7 Se observan que ya está colocada el piso de torta de concreto en la bodega del centro educativo.




Foto No. 8 En estas imágenes se observan que ya están terminadas la pintada del muro exterior y la pintada en las aulas del centro educativo.




Foto No. 9 En estas fotografías se observa que ya están colocadas todas las barrandas de graderío exterior del centro educativo



Foto No. 10 En estas fotografías se observan que ya están colocadas las bajadas de agua pluvial en los canales del centro educativo.



Foto No. 11 Se observan que ya están pintadas los ventanales balcones de las aulas del centro educativo.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Demelia Salas

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

