



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea el Oratorio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-16-356-43	FECHA:	29/02/2024




Foto 1: láminas con corrección



Foto 1: lámina dañada




Foto 3: lámina dañada




Foto 4: mejoramiento muro en losa




Foto 5: inodoros en malas condiciones




Foto 6: lavamanos dañados y drenaje obstruido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

