

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea el Oratorio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-1356-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 1. Sustitución de lámina aulas modulo II




Foto 2. Sustitución de Lámina Aulas módulo I



Foto.3 Reparación sistema de drenaje y agua servicios sanitarios



Foto 4. Instalación de migitorios en servicios sanitarios



Foto 5. Reparación de piso dañado en servicios sanitarios




Foto 6. Instalación de lavamanos en servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

