

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea el Oratorio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-1356-43	FECHA:	9/07/2024




Foto 1. Cambio de lamina en techo módulo I



Foto 2. cambio de lámina módulo II



Foto 3 Sustitución tubería de Drenaje y agua en servicios sanitarios




Foto 4. Reparación de muro de loza Servicios Sanitarios




Foto 5. Instalación de migitorios



Foto 6. Intalación de lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

