

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	SAN GASPAR IXCHIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXPALSAJ, SAN GASPAR IXCHIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1369-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: REPELLADO DE PARED



Foto 2: CAMBIO DE VENTANAL



Foto 3: MEJORAMIENTO DE MIGITORIO



Foto 4: CAMBIO DE PILA DE CEMENTO



Foto 5: CAMBIO DE BOMBA ELECTRICA DE POZO




Foto 6: REPARACION DE MALLA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria Emilia M.*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

