

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO  X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Vega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1370-43	FECHA:	18/9/2024



Foto1: Chapa de la puerta en mal estado.



Foto 2: Reparación de ventanas



Foto 3: Reparación de balcones




Foto 4: reparacion de piso de aulas y corredor




Foto 5: Mantenimiento de barandas.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

