



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1371-43	FECHA:	25/9/2024




Foto 1: Las puertas de las aulas del Centro Educativo se encuentran despintadas, en ambos lados.



Foto 2: Chapas de las puertas, en mal estado.



Foto 3: Los ventanales y vidrios estan en mal estado.



Foto 4: Los balcones necesitan ser pintados para darle una vista diferente a las aulas del centro educativo.



Foto 5: La pintura de las paredes se encuentran deterioradas o despintadas.



Foto 6: El patio de uno de los módulos se encuentra deteriorado, en época de lluvia provoca acumulación de charcos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



maria angelica cinto lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

