



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Chanxac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1372-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Sustitución de ventanas



Foto 2: Mantenimiento a balcones de metal (soldaduras, lijada y pintada)




Foto 3: Sustitución de puertas de servicio sanitario



Foto 4: Mantenimiento a porton de metal



Foto 5: Mantenimiento para puertas de las aulas y bodegas (lijado y aplicación de pintura)





Foto 6: Reparación de cableado electrico y accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

