



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Colorada, aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1373-43	FECHA:	22/05/2024



FOTO 1 5 VENTANAS Sustitución de ventanas de metal a ventanas de PVC



FOTO 2 5 VENTANAS Sustitución de ventanas de metal a ventanas de PVC



FOTO 3 10 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS, división de dos a cuatro sanitarios para niñas.




FOTO 4 10 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS, división de dos a cuatro sanitarios para niñas.




FOTO 5 10 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS, remodelación de baños de niños




FOTO 6 10 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS, remodelación de baños para niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O





Firma y Sello Director Centro Educativo Púb

