



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Colorada, aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1373-43	FECHA:	22/05/2024



Foto1: 5 VENTANAS, cambio de ventanas de metal a ventanas de PVC




Foto 2: Foto1: 5 VENTANAS, cambio de ventanas de metal a ventanas de PVC



Foto 3: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS, REMODELACIÓN DE BAÑOS PARA NIÑAS



Foto 4: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS, remodelación de sanitarios para niñas, antes dos sanitarios, ahora cuatro en función



Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS, remodelación de sanitarios para niños



Foto 6: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS, remodelación de sanitarios para niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

