



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuiloj, aldea Ixpaltzaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1374-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1. Sustitución de porton



Foto 2. Sustitución de malla por varanda



Foto 3: Sustitución de chapas



Foto 4: Sustitución de accesorios y tapa de sanitario



Foto 5: Mantenimiento para puertas de servicios sanitarios



Foto 6: Construcción de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Consejo Educativo de la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Tuiloj, Aldea Ixpaltzaj, San Gaspar Ixchil, Huehuetenango Código 13-29-1374-43 13-29-1367-41	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--	--